

PONIENTE 134 660-A
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
C.P. 02300
TEL. 26145758, 58998073, 56990699, NEXTEL:46199938



MODELOS ELF 200 y 300
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ALDEN CAMIONES

| KILOMETRAJE RECORRIDO | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 130,000 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | 205,000 | 220,000 |
| | 230,000 | 245,000 | 260,000 | 275,000 | 290,000 | 305,000 | 320,000 |
| | 330,000 | 345,000 | 360,000 | 375,000 | 390,000 | 405,000 | 420,000 |
| | 430,000 | 445,000 | 460,000 | 475,000 | 490,000 | 505,000 | 520,000 |
| N.º OPERACIÓN | | | | | | | |
| 1 Comprobar funcionamiento normal de motor | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 Juego de válvulas | | | | | | A | |
| 3 Reemplazar aceite de motor (10 lts) | \$ 611.10 | \$ 611.10 | \$ 611.10 | \$ 611.10 | \$ 611.10 | \$ 611.10 | \$ 611.10 |
| 4 Reemplazar filtro de aceite | \$ 150.72 | \$ 150.72 | \$ 150.72 | \$ 150.72 | \$ 150.72 | \$ 150.72 | \$ 150.72 |
| 5 Reemplazar filtro de combustible | \$ 216.88 | \$ 216.88 | \$ 216.88 | \$ 216.88 | \$ 216.88 | \$ 216.88 | \$ 216.88 |
| 6 Reemplazar filtro de combustible adicional | I | I | \$ 705.75 | I | I | \$ 705.75 | I |
| 7 Reemplazar filtro de aire | \$ 572.03 | \$ 572.03 | \$ 572.03 | \$ 572.03 | \$ 572.03 | \$ 572.03 | \$ 572.03 |
| 8 Inspeccionar estado de bandas del motor | I | I | I | I | I | I | 294.67 |
| 9 Anticongelante-refrigerante de motor | I | I | \$ 266.66 | I | I | \$ 266.66 | I |
| 10 Líquido de frenos y embrague | I | I | \$ 66.66 | I | I | \$ 66.66 | I |
| 11 Aceite de transmisión | I | I | \$ 333.30 | I | I | \$ 333.30 | I |
| 12 flecha propulsora, juntas universales y camisas deslizantes | L | L | I | L | I | I | I |
| 13 Cojinete central de la flecha propulsora | L | L | I | L | I | I | I |
| 14 Aceite diferencial | I | I | \$ 333.30 | I | I | \$ 333.30 | I |
| 15 pivote de la dirección(modelo con suspensión delantera rígida) | L | L | L | L | L | L | L |
| 16 Líquido de la dirección | I | I | \$ 133.32 | I | I | \$ 133.32 | I |
| 17 Juego libre del volante de la dirección | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 Funcionalidad del mecanismo de la dirección | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 reemplazar líquido de frenos | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 Inspeccionar visual de desgaste de balatas y pastillas de frenos | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 desgaste y daños en el tambor del freno y rotor | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 carrera y juego libre del pedal del freno | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 Revisar líneas, sensor de carga y mangueras de frenos | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 funcionalidad del freno de estacionamiento | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 desgaste o daños del tambor del freno de estacionamiento | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 daños en los muelles | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 soldadura o daños en el montaje de suspensión | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 fugas de aceite del amortiguador | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 grasa para cojinetes de la maza de rueda | I | I | I | I | I | I | I |
| 30 inspeccion de las luces, claxon, limpia parabrisas | I | I | I | I | I | I | I |
| 31 engrasado chasis cabina | \$ 55.55 | \$ 55.55 | \$ 55.55 | \$ 55.55 | \$ 55.55 | \$ 55.55 | \$ 55.55 |
| 32 Lavado Chasis - Cabina | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 |
| Tiempo | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 3.2 | 3.7 | 7.2 | 3.2 |
| Total de refacciones | \$ 1,806.28 | \$ 1,806.28 | \$ 3,645.27 | \$ 1,806.28 | \$ 1,806.28 | \$ 3,645.27 | \$ 2,100.95 |
| Costo Total Mano de Obra | \$ 1,856.00 | \$ 1,856.00 | \$ 3,596.00 | \$ 1,856.00 | \$ 2,146.00 | \$ 4,176.00 | \$ 1,856.00 |
| SUBTOTAL SERVICIO BASICO | \$ 3,662.28 | \$ 3,662.28 | \$ 7,241.27 | \$ 3,662.28 | \$ 3,952.28 | \$ 7,821.27 | \$ 3,956.95 |

I = Inspeccionar y cambiar en caso de ser necesario

A = Ajustar

R = Reemplazar

PRECIOS MAS IVA

RECOMENDACION PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

Cambie cada 7,500 kms o cada 3 meses si el vehículo es conducido bajo una o más de estas condiciones :

1.- Manejo en áreas polvorrientas, 2.- Ralentí frecuente o se deja en ralentí por periodos largos en trafico, ciudad. 3.- Manejo por 5 kilometros en condiciones o viajes cortos en climas fríos en los que el motor no se calienta completamente. 4.- Cambie el aceite y el filtro cuanto antes, después de haber manejado a través de una tormenta de arena.

Las unidades tiene 3 años de garantía o 100,000 kms . Lo que suceda primero.